

Linux Quickstart


Die IoT-Werkstatt bietet eine fertig konfigurierte Arduino-Umgebung für das Octopus-Board (oder andere ESP8266 basierte Systeme).

Arduino 1.8.19 für das Linux-system installieren
 Unbedingt die Legacy IDE Version auswählen
 https://www.arduino.cc/en/software

2. Das aktuelle Zip-File der Werkstatt-Plattform herunterladen

https://seafile.rlp.net/f/9352d7b1b6244af78a39/

und auf dem eigenen Rechner (Linux) auspacken. Der enthaltene "portable" Ordner muss nun in das Hauptverzeichnis der Arduino-Installation aus Punkt 1 kopiert werden.



3. PC und Octopus-Board mit dem USB-Kabel verbinden

Das Betriebssystem sollte das USB-Interface automatisch erkennen und unter /dev/ttyUSBx (Wobei x eine Ziffer ist, meist 0) verfügbar machen.

4. Arduino Umgebung neu starten und den neuen Port dort unter "Werkzeuge" -> "Port" anwählen.

5. IoT-Ardublock starten ("Werkzeuge"->"Ardublock") und das erste kleine Programm eingeben. Das Neopixel-Symbol findet sich auf der linken Seite unter unter Anzeigen/Aktoren.



6. Programm per "Hochladen auf den Arduino" an den Octopus übertragen. Unser Neopixel leuchtet rot.

Stand 3/23, weitere Informationen: www.iotwerkstatt.umwelt-campus.de